

# TANÚSÍTVÁNY



Az **ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft.**  
(H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)  
mint a BFKH által MFO-83 számon kijelölt szervezet jelen tanúsítványt  
a 24/2020. (VII.3.) ITM rendelet előírásai alapján állította ki.

A tanúsítvány száma:	T-41-M2309
Revízió szám:	1.0


## A berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, szórakozási célú sporteszköz adatai:

Megnevezés (típus/fantáziánév):	Mancs Örjárat kis csúszdás ugráló (4m x 3m x 3m)
Gyártó/ kivitelező neve	
Gyártó/ kivitelező címe:	
Azonosítószám/ jelzet:	Paw Patrol jumper with slide
Gyártás/ kivitelezés időpontja:	2025.04
Veszélyességi osztály:	III. veszélyességi osztály
Terhelhetőség/ főbb korlátozások:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- max. szélesség: 38 km/ó,</li> <li>- max. 3-4 fő, 3-14 éves korig, max. 60kg/ fő</li> <li>- max. 14 éves korig</li> <li>oldalfalra felmászni tilos, csúszdáról leugrani tilos!</li> <li>- áramszünet esetén a légvárat el kell hagyni</li> <li>- a telepítést szabványos acél karókkal (<math>d_{min}=16</math> mm, <math>l_{min}=38</math> cm), az összes fület alkalmazva kell végezni, a be-és kijáratoknál védőszivacs alkalmazásával,</li> <li>- a ki és bejáratok körül 1,5 m-en belül szabad területet kell biztosítani</li> <li>- állandó üzemeltetői felügyelet mellett használható!</li> <li>- érvényes érintésvédelmi jkv. birtokában üzemeltethető</li> </ul>

## A műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos adatok:

Értékelés műszaki alapját képző hivatkozás: MSZ EN 14960-1:2019  
Értékelő jegyzőkönyv száma: T-41-M2309/25

## Üzemeltetői adatok:

Név	Cím/ székhely	Engedélyszám	Jóváhagyás
Kercsik Bettina	H-2051 Biatorbágy, Kőrös u. 2F. 1/8.	Adóazonosító: 8561903-0-99	 Kotró Tamás 2025.05.06.

Üzemeltetési napló száma: T-41M2309/25

## A tanúsítvánnyal kapcsolatos adatok:

Az első használatbavétel előtti műszaki ellenőrzés időpontja: 2025. 05.  
A legutóbbi helyszíni ellenőrzés időpontja: 2025. május 2.  
A tanúsítvány lejártának hatálya: 2028. május 2.

*Az üzemeltetés során a vonatkozó balesetvédelmi előírásokat, a biztonságos üzemeltetés garantálása végett előírt jogszabályokat be kell tartani és állandó üzemeltetői felügyeletet kell biztosítani. Megállapításaink az ellenőrzés időpontjára érvényesek, két ellenőrzés között a berendezés/ létesítmény megfelelő állapotának folyamatos biztosítása üzemeltetői felelősség.*

*A tanúsítvány a kiadott Értékelő jegyzőkönyvvel együtt kezelendő és az abban foglaltak betartása mellett érvényes.*

Az értékelési folyamat átvizsgálását követően a tanúsítványt kiállítom.

Szentendre, 2025. május 6.

  
Kotró Tamás  
tanúsító szakértő  
ÉMI TÜV SÜD Kft.

## ÉRTÉKELŐ JEGYZŐKÖNYV

Szórakoztatási célú berendezés, létesítmény és ideiglenes szerkezet, valamint szórakozási célú sporteszköz  
24/2020. (VII.3.) ITM rendelet szerinti, első használatbavételt megelőző műszaki ellenőrzéséhez

<b>I. A berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, szórakozási célú sporteszköz alapadatai:</b>	
Megnevezés (típus/fantáziánév):	Mancs Órjázat kis csúszdás ugráló (4m x 3m x 3m)
Gyártó/ kivitelező neve	
Gyártó/ kivitelező címe:	
Azonosítószám/ jelzet:	Paw Patrol jumper with slide
Gyártás/ kivitelezés időpontja:	2025. 04.
Veszélyességi osztály:	III. veszélyességi osztály

<b>II. Tervellenőrzéssel kapcsolatos adatok:</b>	
Tartószerkezet-tervező (név, MMK szám):	gyártói tervezés alapján készített berendezés
Tervezői nyilatkozat rendelkezésre áll:	nem
<b>II./1.- Tervdokumentáció formai értékelése:</b>	
Műszaki Leírás rendelkezésre áll:	nem
Kezelési- és Karbantartási Utasítás elérhető:	igen
Egyéb dokumentumok:	-
Megjegyzések:	
<b>II./2.- Tervdokumentáció tartalmi értékelése:</b>	
Figyelembe vett szabvány megnevezése:	MSZ EN 14960-1:2019
Tervezési élettartam azonosítható:	nem
Erőtani igazolás alkalmazott módszere:	gyártói tervezés
Megjegyzések:	A gyártó a felfújható berendezéseire EN 14960-1:2019 és EN 14960-2:2019 jelű szabvány alapján kiállított tanúsítvánnyal rendelkezik (Tanúsítvány száma: ENC2107280GZ01; kiállította: East Notice Certification Service Co. Ltd. 2021.08.02.)
<b>III. Gyártással kapcsolatos adatok:</b>	
Tartószerkezet gyártója/kivitelezője:	
Gyártói nyilatkozat rendelkezésre áll:	igen
MIR tanúsítvány rendelkezésre áll (száma):	nem
<b>III./1.- Teljesítménynyilatkozatok (DoP), gyártói megfelelőségi igazolások</b>	
Tanúsítvány ponyvához elérhető:	igen
Gyártói igazolás légbefúvóhoz:	nem
<b>III./2.- Gyártás/kivitelezés megfelelőségének igazolásai</b>	
Érintésvédelmi jegyzőkönyv elérhető (száma):	igen EV. 010209/2005/03 Utó
Egyéb igazolások:	
<b>III./3.- Gyártói kockázatelemzés</b>	
Gyártói kockázatelemzés elérhető:	nem
A használati korlátozások azonosíthatók:	igen
Megjegyzések:	Formalizált gyártói kockázatértékelés nem elérhető.
<b>IV. Helyszíni ellenőrzés adatai:</b>	
Szemrevételezéses ellenőrzést végezte:	Kovács Dávid
Ellenőrzés időpontja:	2025. május 2., péntek
Ellenőrzés helyszíne (település):	Budaörs
Ellenőrzés alapját képző szabvány:	MSZ EN 14960-1:2019

**IV./1.- Azonosítás és elhelyezés ellenőrzése:**

Főbb geometriai jellemzők tervszerintiek:	igen
Szükséges úrszelvény biztosított:	igen
Főbb szerkezeti elemek megtalálhatók:	igen

**IV./2.- Stabilitás biztosításának ellenőrzése:**

Stabilizálás módja:	önsúly
Karózás ellenőrzéskor:	nem

**IV./3.- Szerkezeti elemek ellenőrzése:**

Deformációs állapot:	megfelelő
Korróziós állapot:	megfelelő

**IV./4.- Helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos megjegyzések:**

Beszorulási helyek

- fej	nincs
- test	nincs
- ujj	nincs
Az alkalmazott hálók	megfelelőek

**V. Felügyelt próbaüzemmel kapcsolatos adatok:**

Légbefúvó működőképes: igen

A légbefúvó alapvetően új, a légvárral egy szállítmány, de a berendezést csak hatályos és megfelelő eredményű érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv birtokában javasoljuk üzemeltetni.

Üzemeltetői kockázatelemzést kell készíteni és az évente felül kell vizsgálni.

**VI. Berendezés kialakítását/ állapotát bemutató fotók:**



F01- Általános nézet I.



F02- Általános nézet II.



F03- Általános nézet III.



F04- Általános nézet IV.



F05- Általános nézet V.



F06- Üzemeltetői és gyártói megjelölés (korlátozások)

#### VII. Értékelő szakértő összefoglaló megállapításai

A tervdokumentáció	nem elérhető.
A tervdokumentáció tartalma	-
A berendezés tervszerűsége	biztosított.
A berendezés állapota	megfelelő.
A berendezés a szabvány követelményeit	kielégíti.
A berendezésre tanúsítvány kiállítása	javasolt.

*A létesítményen esetlegesen bekövetkezett balesetekről a Kijelölt Szervezetet haladéktalanul értesíteni kell! A létesítmény állapotában és használhatóságában bekövetkező bármilyen változásról a Kijelölt Szervezetet tájékoztatni szükséges és a használatot azonnal be kell szüntetni. Baleseteket, káreseményeket (pl. viharok) követően a létesítmény csak a független ellenőrzés sikeres eredménnyel történő megismétlését követően állítható újra üzembe.*

Szentendre, 2025. május 6.



*Kovács Dávid*

Kovács Dávid  
értékelő szakértő